

Состояние оголовка

(соответствует/не соответствует)

Наличие в нижней части дымовых каналов карманов глубиной не менее 25 см и люков для чистки

отсутствуют
(имеются, отсутствуют, если отсутствуют, указать помещения)

(да/нет, если есть отступления, указать помещения)

Дымовые трубы и выходы вент. каналов находятся вне зоны ветрового подпора

да
(да/нет, если находятся в зоне ветрового подпора, указать помещения)

Кратность воздухообмена и количество удаляемого из помещения воздуха

соответствует (не соответствует) СНиП

Все дымовые и вентиляционные каналы обособленные, за исключением

указать помещения, в которых не обеспечена обособленность и плотность

Наличие изменений в проекте

Да или нет

Примечания: в квартирах 3, 6, 13, 23 газа не соответствует норме, требуется очистка вентиляционных каналов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

вентиляционные каналы в помещениях квартиры 3, 6, 13, 23
(вентиляционные, дымовые) (наименование объекта)

требуется очистка

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации

под газ

(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

вентиляционные / дымовые каналы в помещениях квартиры 3, 6, 13, 23
(вентиляционные, дымовые) (наименование объекта)

не соответствуют норме и пригодны для эксплуатации

(перечислить помещения)

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям, газовые приборы

(не могут быть подключены, должны быть отключены по причине)

Представитель заказчика:
М.П.

Подпись
подпись

Сазанова И.А.
ф.и.о.

Представитель организации ООО «ЖЭУ»
М.П.

Александров И.В.
подпись

Козлов А.В.
ф.и.о.

Акт зарегистрирован в журнале актов: ст. 10101 Александров И.В.
должность, Ф.И.О.

« 10 » сентября 2018г.