

ПО ДОГОВОРУ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ВЕНТКАНАЛОВ С ООО «ЖЭУ»

АКТ № 1

О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ

« 18 » « СЕНТЯБРЯ » 2018 г.

г. Почеп

Комиссия в составе:

Представитель заказчика: О. Ю. Дзюк Хомеников И. А.

(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

Представитель организации ООО «ЖЭУ» О. Виктор Антонов В. В. Мастер Козлов А. В.

(должность, Ф.И.О.)

провел Первичная проверку технического состояния Вентиляц. каналов

(первичную/периодическую)

(вентиляционных/дымовых)

по адресу: Чернов д. 2каналов в помещениях: многоквартирный дом, 3 этаж, 7 коммунальных,

(наименование объекта, назначение здания,

квартиры

этажность, строящееся/эксплуатируемое, помещения в которых проводится проверка)

цель проверки: пригодность и эксплуатация и для отвода продуктов сгорания

(пригодность к эксплуатации, пригодность для отводов продуктов сгорания от газовых приборов

сгорания, газовой плиты, котла, колонки

наименование и тип газовых приборов)

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

№ кв	Тип канала (вент/дым), количество	Наименование объекта	Материал канала	Сечение канала (м2)	Канал от оборудования или помещений	Состояние канала очищен/ не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям	Противопожарная разделка вокруг газовых приборов соединительных труб и дымовых каналов, см.
1			кирпич	140/140	кирпич		вент./дым	
2								
3								
4	1/1		кирпич	140/140	кирпич	очищен	вент./дым	
5	1/1		кирпич	140/140	кирпич	не очищен	вент./дым	
6	1/1		кирпич	140/140	кирпич	очищен	вент./дым	
7								
8								
9	1/1		кирпич	140/140	кирпич	очищен	вент./дым	
10	1/1		кирпич	140/140	кирпич	очищен	вент./дым	
11								
12	1/1		кирпич	140/140	кирпич	не очищен	не соответ.	
13	1/1		кирпич	140/140	кирпич	очищен	вент./дым	
14	1/1		кирпич	140/140	кирпич	очищен	вент./дым	
15	1/1		кирпич	140/140	кирпич	очищен	вент./дым	
16	1/1		кирпич	140/140	кирпич	очищен	вент./дым	
17	1/1		кирпич	140/140	кирпич	очищен	вент./дым	
18								
19								
20								
21								
22								
23	1/1		кирпич	140/140	кирпич	не очищен	не соответ.	
24	1/1		кирпич	140/140	кирпич	очищен	вент./дым	
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								

Состояние оголовка

(соответствует/не соответствует)

Наличие в нижней части дымовых каналов карманов
глубиной не менее 25 см и люков для чистки

отсутствуют
(имеются, отсутствуют, если отсутствуют, указать помещения)

(да/нет, если есть отступления, указать помещения)

Дымовые трубы и выходы вент. каналов находятся вне
зоны ветрового подпора

да
(да/нет, если находятся в зоне ветрового подпора, указать помещения)

Кратность воздухообмена и количество
удаляемого из помещения воздуха

соответствует (не соответствует) СНиП

Все дымовые и вентиляционные каналы обособленные,
за исключением

указать помещения, в которых не обеспечена обособленность и плотность

Наличие изменений в проекте

Да или нет

Примечания: В вентканалах 5, 12, трещины, дыры, вентиляционные
каналы, в вентканале 13 нет вентиляционных каналов
затемнен канал в вентканале

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные
(вентиляционные, дымовые)

каналы в помещениях

5, 12

трещины, дыры
(наименование объекта)

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации

по п. 2.4.3

(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Вентиляционные
(вентиляционные, дымовые)

каналы в помещениях

4, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 24

(наименование объекта)

соответствуют

нормам и пригодны для эксплуатации

(перечислить помещения)

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям, газовые приборы

(не могут быть подключены, должны быть отключены по причине)

Представитель заказчика:
М.П.

подпись

ф.и.о.

Представитель организации ООО «ЖЭУ»
М.П.

подпись

ф.и.о.

Акт зарегистрирован в журнале актов:

должность, Ф.И.О.

С. С. Сидоров

Аскаков В. В.

« 15 » сентября

2018г.